

OBSAH



Seznámení
s pracovním prostředím



Ochranné pomůcky na
pracovišti



Nejčastější úrazy
u plnicí linky a první
pomoc

Předložená infobrožura
slouží jako orientační
materiál k zaškolování
nových zaměstnanců
u plnicí linky privátních
značek firmy
Bochemie a. s.

KONTAKTUJTE NÁS

Bochemie a.s.
Lidická 326, 735 81 Bohumín
tel. +420 596 091 111
+420 596 091 467
✉ bochemie@bochemie.cz


© Kopia Markéta Bc.

INFORMAČNÍ LIST PRO ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ U PLNICÍ LINKY

Bochemie



SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍM PROSTŘEDÍM



Plnicí linka je konečnou částí výrobního zařízení chemických specialit. Obsluha plnicí linky provádí úkony spojené s kontrolou a zajištěním plynulého chodu linky. Nastavuje a dále zajišťuje kontrolu programování úkonů na hlavním ovládacím panelu plnicí linky.

OCHRANNÉ POMŮCKY NA PRACOVIŠTI

1 PRACOVNÍ ODĚV



Pracovní oděv se skládá z pracovní blůzy a pracovních kalhot.

2 PRACOVNÍ OBUV



Nezbytnou součástí pracovního oděvu je rovněž pracovní obuv.

3 OCHRANNÉ BRÝLE



Nikdy nezapomínejte na ochranné brýle.

4 PRACOVNÍ RUKAVICE



Důležitou součástí pracovního oděvu na pracovišti jsou jednorázové rukavice.

NEJČASTĚJŠÍ ÚRAZY U PLNICÍ LINKY A PRVNÍ POMOC

1 NADÝCHÁNÍ SE VÝPARŮ

Vynést poškozeného na čerstvý vzduch, případně použít dýchací přístroj. Přivolat lékaře.

2 OHROŽENÍ ZRAKU

Vyplachovat postižené oko/occhi vlažnou vodou po dobu alespoň 15 minut. Přivolat lékaře.

3 POLEPTÁNÍ ČISTICÍM PROSTŘEDKEM

Sundat zasažený oděv, důkladně oplachovat vlažnou vodou po dobu alespoň 15 minut. Přivolat lékaře.

4 VYPITÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Nevyvolávat zvracení, poskytnout postiženému alespoň 3 dcl vody. Přivolat lékaře.

